



MODULE *FACTORY* HIDDEN

USINES, ENTREPÔTS DE STOCKAGE, ATELIERS



avec JOINTS À SOUDER



EMBOÎTEMENT CACHÉ ou



FINITION ET
EMBOÎTEMENT CACHÉ
Module Factory Hidden 8


Les dalles peuvent être posées avec emboîtement caché ou collées avec un joint étanche, empêchant toute infiltration d'eau ou de liquide.

Peut couvrir des supports non plans, humides et poussiéreux.



CORDON DE SOUDURE

Disponible en plusieurs coloris.



SOUDURE THERMIQUE
avec cordon de soudure

Description	Module Factory Hidden 8mm
Épaisseur et dureté	8 mm Shore A 92-94
Emboîtement	Emboîtement caché en forme de X
Dimensions (mm)	490 x 490
Code article	MFAC8HI
Résistance maximum * (roues en caoutchouc et PU uniquement)	
Chariot élévateur 4 roues :	avec collage total
Chariot élévateur 3 roues :	jusqu'à 3,5 t.
Chariot mât rétractable :	avec collage total
Transpalette manuel :	jusqu'à 2 t.
Transpalette électrique :	jusqu'à 2 t.
Finition (quadrillage au dos)	Grainé (lisse)
Dalles et Poids au m²	4 dalles / 12 kgs
Conditionnement	à la dalle
Livraison sous 15 jours ouvrés, nous consulter pour commande > 100 m²	



rouge, jaune, bleu et autres couleurs sur demande




Fiche Technique	Normes	Module Factory Hidden 8mm
Abrasion	EN 660-2	Groupe P
Chaise à roulettes	EN 425	Aucun dommage
Poinçonnement rémanent	EN 433	< 0,10 mm
Classement Feu	EN 13501-1	Bfl-S1 : très bon comportement au feu
Résistance électrique	EN 61340-4-1	≤10 ¹² Ω
Glissance (Europe)	EN13893	Anti glisse DS
Glissance (plan incliné)	DIN 51130	R11

* Roues rigides (polyamide, nylon, etc.) = collage obligatoire | Résistance maximum indicative et non contractuelle. Chaque environnement nécessite un diagnostic gratuit de notre part et un collage des dalles peut être préconisé. Collage obligatoire en cas de contact avec le soleil ou des températures <15°C et >25°C. Colle PU Bi-composante disponible sur demande. Les variations de températures peuvent légèrement rétracter (en cas de froid) ou dilater les dalles (en cas de chaleur) et laisser entrevoir les emboîtements. Ce phénomène est inhérent à la nature du PVC et n'est donc pas considéré comme un défaut de qualité. Le surplus de PU defender peut parfois entraîner de petites taches blanchâtres.



RAMPES EN ACIER INOXYDABLE DISPONIBLES



OPTIMISEZ VOS CHUTES DE DALLES POUR RÉALISER DES PLINTHES ET REMONTÉES MURALES.

Collection **MODULE FLOORS** Indoor

www.module-2.com • contact@module-2.com • 02 46 91 06 63